

### HISTÓRICO DO PREGÃO

<b>Processo:</b> 187/2014 - Pregão - Normal		
<b>Objeto:</b> aquisição de peças e serviços para fazer o motor da pá carregadeira michigam 55C, ano 93/94 frota 46		
<b>Expedição:</b> 01/04/2014	<b>Homologação:</b> 15/04/2014	<b>Situação:</b> Concluída

#### CRENCIAMENTO

Fornecedor	Representante Legal	Credenciado
RETIOESTE RETIFICA MOTORES LTDA	Paulo Roberto Bernardi	ME Sim

#### CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
1	Motor da pá carregadeira - Frota 46	17.900,8000	-
Classificação	Fornecedor	Valor Unitário	%
1	RETIOESTE RETIFICA MOTORES LTDA	17.900,8000	-

#### HISTÓRICO DOS LANCES

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
1	Motor da pá carregadeira - Frota 46	17.900,8000	-
Sem Lances			

#### CLASSIFICAÇÃO APÓS OS LANCES

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
1	Motor da pá carregadeira - Frota 46	17.900,8000	-
Classificação	Fornecedor	Valor Unitário	%
1	RETIOESTE RETIFICA MOTORES LTDA	17.300,0000	-

#### BENEFÍCIO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 - EMPATE FICTO

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
1	Motor da pá carregadeira - Frota 46	17.900,8000	-
Sem lançamentos			

#### NEGOCIAÇÃO

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
1	Motor da pá carregadeira - Frota 46	17.900,8000	-
Ordem	Fornecedor	Valor Unitário	%
1	RETIOESTE RETIFICA MOTORES LTDA	17.300,0000	-3,36

#### HABILITAÇÃO

Fornecedor	Situação
RETIOESTE RETIFICA MOTORES LTDA	Habilitado

**HISTÓRICO DO PREGÃO**

**Processo:** 187/2014 - Pregão - Normal

**Objeto:** aquisição de peças e serviços para fazer o motor da pá carregadeira michigam 55C, ano 93/94 frota 46

**Expedição:** 01/04/2014

**Homologação:** 15/04/2014

**Situação:** Concluída

**RATEIO DOS ITENS POR LOTE**

Lote	Descrição		Valor de Referência	%
1	Motor da pá carregadeira - Frota 46		17.900,8000	-
Item	Descrição	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	Camisa de Cilindro	PÇ	33,8300	202,9800
2	Bucha do comando de válvulas	JG	35,7600	35,7600
3	Pino guia da capa de mancal	Uni	3,4500	48,3000
4	Selo do comando	PÇ	4,8300	4,8300
5	Parafusos	Uni	6,7600	67,6000
6	Bucha de Biela	PÇ	11,6000	58,0000
7	Biela de motor	Uni	164,3000	164,3000
8	Sede de válvula de escape	PÇ	6,7700	40,6200
9	Guia de Válvulas	PÇ	5,8000	34,8000
10	Guia de válvula de admissão	Uni	5,3200	31,9200
11	Válvula de Admissão	PÇ	14,5000	87,0000
12	Válvula escape	Uni	14,9800	89,8800
13	arruela	Uni	1,4500	17,4000
14	Borracha	Uni	1,9300	11,5800
15	Chaveta	Uni	4,3400	4,3400
16	Engrenagem	Uni	118,8000	118,8000
17	Virabrequim	PÇ	2.512,9000	2.512,9000
18	Válvula	Uni	41,5600	41,5600
19	Pistão	Uni	188,4700	1.130,8200
20	Bronzina de bielas	PÇ	135,3100	135,3100
21	Bronzina de mancal	PÇ	241,6200	241,6200
22	Junta	Uni	164,3000	164,3000
23	Reparo da bomba	PÇ	134,3400	134,3400
24	Tuchos de Válvulas	PÇ	13,0500	156,6000
25	Cano de bico	PÇ	46,3900	278,3400
26	Vareta	Uni	12,0800	72,4800
27	Válvula	Uni	11,6000	11,6000
28	válvula do radiador de óleo	Uni	12,5600	12,5600
29	Válvula termostática	Uni	50,2600	50,2600
30	Polia	Uni	401,1000	401,1000
31	Parafuso	Uni	57,0200	57,0200
32	Gramalheira	Uni	183,6300	183,6300
33	Correia do alternador	Uni	43,4900	43,4900
34	Correia	Uni	43,4900	43,4900
35	Coletor de escape	Uni	334,4100	334,4100
36	Coletor Escape maior	Uni	465,8500	465,8500
37	Flexível	Uni	56,0600	56,0600

**HISTÓRICO DO PREGÃO**

**Processo:** 187/2014 - Pregão - Normal

**Objeto:** aquisição de peças e serviços para fazer o motor da pá carregadeira michigam 55C, ano 93/94 frota 46

**Expedição:** 01/04/2014

**Homologação:** 15/04/2014

**Situação:** Concluída

38	Sensor	PÇ	13,5300	13,5300
39	Sensor de Temperatura	Uni	50,2600	50,2600
40	Filtro	Uni	20,3000	20,3000
41	Filtro do diesel	PÇ	7,2500	14,5000
42	Radiador	PÇ	1.932,1000	1.932,1000
43	Pista	Uni	20,3000	20,3000
44	Nipel	Uni	27,0600	27,0600
45	Óleo lubrificante	Uni	9,1800	183,6000
46	Tinta	Uni	38,6600	38,6600
47	thiner	Uni	9,6600	19,3200
48	Parafuso	Uni	4,3500	73,9500
49	Porca	Uni	0,7700	19,2500
50	Mangueira do radiador	PÇ	111,1500	111,1500
51	Bico Injetor	PÇ	46,3900	278,3400
52	Elemento	Uni	44,4600	266,7600
53	Válvula da bomba	Uni	34,7900	208,7400
54	Mola	Uni	4,8300	28,9800
55	Molas	Uni	15,9500	15,9500
56	Reparo do Reg. RSV	PÇ	13,5300	13,5300
57	Reparo bomba	PÇ	15,4600	15,4600
58	Reparo	PÇ	9,6600	9,6600
59	Pistão	Uni	14,5000	14,5000
60	Bomba manual	Uni	40,5900	40,5900
61	Válvula de retorno	PÇ	75,8700	75,8700
62	Junta tampa traseira	PÇ	4,8300	4,8300
63	Junta	PÇ	2,4200	2,4200
64	junta da tampa lateral	Uni	7,7300	7,7300
65	Anel de borracha	PÇ	3,8700	3,8700
66	Junta da flange	PÇ	5,3200	5,3200
67	Anel do mancal	PÇ	5,3200	5,3200
68	chaveta eixo	PÇ	6,2800	6,2800
69	Serviço de retificar Bielas	SER	63,7900	318,9500
70	Serviço de mandrilhar bucha biela	SER	23,2900	116,4500
71	serviço de alinhar biela	SER	9,8600	49,3000
72	Serviço de plainar	SER	179,6700	179,6700
73	Serviço	SER	179,6700	179,6700
74	Serviço de mandrilhar mancais	Uni	308,8000	308,8000
75	Serviço de encamisar cilindro	SER	73,7400	442,4400
76	Serviços	SER	20,4900	122,9400
77	Serviço de esmerilhar válvula cabeçote	SER	6,9600	83,5200
78	Serviço de retificar sedes	SER	8,5100	102,1200

**HISTÓRICO DO PREGÃO**

<b>Processo:</b> 187/2014 - Pregão - Normal		
<b>Objeto:</b> aquisição de peças e serviços para fazer o motor da pá carregadeira michigam 55C, ano 93/94 frota 46		
<b>Expedição:</b> 01/04/2014	<b>Homologação:</b> 15/04/2014	<b>Situação:</b> Concluída

79	Serviço de trocar guias cabeçote	SER	7,5400	90,4800
80	Serviço de substituir sedes cabeçote	SER	17,3000	103,8000
81	Serviço de testar cabeçote	SER	125,6400	125,6400
82	Serviço de plainar cabeçote	SER	206,4400	206,4400
83	Serviços.	SER	275,4500	275,4500
84	Serviço de lavagem química	SER	106,3100	106,3100
85	Serviço de mandrilhar bucha eixo comando	SER	115,3000	115,3000
86	Serviço de embuchar eixo comando	SER	59,0500	59,0500
87	Serviço de polir eixo comando	SER	67,4600	67,4600
88	Serviço de balancear com plato-volante virabrequim	SER	276,6100	276,6100
89	Serviço de soldar	SER	77,3200	77,3200
90	Serviço de desmontar e montar motor	SER	1.593,8700	1.593,8700
91	Serviço de corrox de engrenagem	SER	86,9800	86,9800
92	Serviço de encurtar bielas	SER	72,4900	434,9400
93	Serviço de revisar motor de partida	SER	140,1400	140,1400
94	Serviço de revisar alternador	SER	330,5400	330,5400
95	Serviço de regular bico injetor	SER	9,6600	57,9600
96	Serviço de desmontar/montar e regular bomba injetora	SER	173,8700	173,8700

**CLASSIFICAÇÃO FINAL POR ITEM**

Lote	Descrição	Valor de Referência	%
1	Motor da pá carregadeira - Frota 46	17.900,8000	-
Classificação	Fornecedor	Valor Unitário	%
1	RETIOESTE RETIFICA MOTORES LTDA	17.300,0000	-

**CLASSIFICAÇÃO FINAL POR FORNECEDOR**

<b>Fornecedor:</b>	RETIOESTE RETIFICA MOTORES LTDA		
Lote	Descrição	Valor Unitário	
1	Motor da pá carregadeira - Frota 46	17.300,0000	